ГИДРАВЛИКА
ДАВИМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

ПАСПОРТ

Запчасти к токарно-карусельным станкам 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М

г. Екатеринбург, 2026 г.

1. Назначение и описание

Обеспечение надежности и долговечности тяжелого металлорежущего оборудования — ключевая задача для российских машиностроительных и ремонтных предприятий. **Токарно-карусельные станки 1512, 1516, 1525, 1531М и 1541** относятся к классу высоконагруженных агрегатов, предназначенных для обработки габаритных деталей. Без регулярного обслуживания и своевременной замены изношенных узлов их эффективная эксплуатация невозможна. Наша компания ГИДРАВЛИКА специализируется на комплексном снабжении предприятий оригинальными и качественными аналогами **запчастей к токарно-карусельным станкам 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М**, обеспечивая их бесперебойную работу.

Назначение и особенности серии токарно-карусельных станков 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М

Токарно-карусельные станки 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М являются универсальным оборудованием для обработки заготовок большого диаметра и относительно малой длины. Их вертикальная компоновка со шпинделем, несущим планшайбу, позволяет эффективно работать с тяжелыми и несбалансированными деталями, распределяя нагрузку на круговые направляющие. Основное применение они нашли в единичном и серийном производстве в энергетическом, транспортном и тяжелом машиностроении. За десятилетия эксплуатации данные модели доказали свою надежность, а поддержание их в рабочем состоянии напрямую зависит от качества и доступности сменных компонентов.

Эксплуатация **токарно-карусельных станков 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М** связана с высокими механическими нагрузками, что приводит к естественному износу движущихся частей. Регулярный осмотр и замена ключевых узлов — залог точности обработки и предотвращения дорогостоящих поломок.

Ключевые узлы и часто заменяемые запчасти

Износ оборудования происходит неравномерно. Наиболее подвержены нагрузкам элементы кинематических цепей, системы подачи и крепления инструмента. Ниже представлен обзор основных групп **запчастей для токарно-карусельных станков 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М**, которые всегда должны быть в резерве у ответственного механика.

Валы и оси

Основа передачи крутящего момента. Деформация или износ посадочных мест под подшипники и шестерни приводят к вибрациям и потере точности. В ассортименте представлены валы различных осей коробок скоростей и подач, включая трехзаходные и специальные валы для конкретных моделей, например, **Вал 3-ей оси коробки скоростей 1531М**.

Шестерни и зубчатые колеса (цилиндрические и конические)

Критически важные элементы для изменения скорости и направления вращения. Работают в условиях ударных нагрузок. Мы поставляем как одиночные шестерни (например, **Шестерня 541.02.323**), так и готовые, правильно сопряженные пары конических шестерен, что избавляет от необходимости длительной приработки.

Ходовые винты и гайки

Отвечают за точность перемещения суппортов. Износ резьбы приводит к люфтам и ошибкам позиционирования. В наличии ходовые винты для горизонтальных и вертикальных подач, а также сменные гайки к ним (например, комплект **Винт ходовой 16.650.202А** и соответствующая гайка).

Шарико-винтовые пары (ШВП)

Современная и высокоточная альтернатива традиционным ходовым винтам. Обеспечивают высокий КПД, малый момент трения и точность позиционирования. Для модернизации или ремонта доступны ШВП с разными обозначениями, подходящие для **станков 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М**.

Узлы крепления и подачи инструмента

Сюда относятся резцедержатели, оправки (расточные, многорезцовые, под конические хвостовики), кулачки планшайбы. Их исправность гарантирует надежную фиксацию заготовки и инструмента.

Фрикционные диски и элементы коробок подач

Диски сцеплений (**Диск фрикционный 541.02.331**) и целые узлы, такие как коробки подач для станка 1525 (левая и правая), обеспечивают плавное переключение режимов работы.

Какой узел **токарно-карусельного станка 1516** самый «разговорчивый»?
Ходовой винт! Он постоянно ведет свою «резьбу» о точности.

Технические характеристики и особенности запасных частей

Все поставляемые нами **запчасти для токарно-карусельных станков 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М** соответствуют оригинальным заводским чертежам по материалам, термообработке и геометрии. Используются стали марок 45, 40Х, 20ХН3А и другие, с последующей закалкой ТВЧ для зубчатых колес и цементацией для ответственных деталей, что гарантирует необходимую твердость поверхности и вязкость сердцевины.

Наименование детали / Узел	Ключевые параметры и материалы	Типичный ресурс*
Валы, оси	Сталь 40Х, 45. Шлифованные посадочные места. Твердость 28-32 HRc.	5-8 лет при нормальной нагрузке
Цилиндрические шестерни	Сталь 40Х, 20ХН3А. Зубья закалены ТВЧ, твердость 48-52 HRc.	3-6 лет в зависимости от режимов резания
Конические пары шестерен	Поставляются в сборе (пригнанные). Требуется минимальная обкатка.	4-7 лет
Ходовые винты и гайки	Винт – сталь 40Х, гайка – бронза БрАЖ9-4 или чугун СЧ20.	2-4 года при интенсивной работе
Шарико-винтовые пары (ШВП)	Высокая степень точности (С3, С5). Преднатяг	8-12 лет при наличии защитных кожухов

Наименование детали / Узел	Ключевые параметры и материалы подбирается под задачу.	Типичный ресурс*

*Ресурс указан ориентировочно и зависит от интенсивности эксплуатации, квалификации оператора и соблюдения регламентов ТО.

Где используются запчасти для станков моделей 1512, 1516, 1525, 1531М, 1541

Данные станки и, соответств...

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно конструкторской документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Запчасти к токарно-карусельным станкам 1516, 1525, 1541, 1512, 1531М» — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 2026 г.

М.П. Представитель ОТК _____

5. Свидетельство о консервации

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям технической документации. Срок защиты без переконсервации — 12 месяцев.

Дата консервации «____» _____ 2026 г. Консервацию произвёл _____

6. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.